


- ① p. 19 の図 2. 4 (a) の「過熱」された模型⇒「加熱」された模型
- ② p. 28 の図 2. 16 で、「鋼鉄の場合は・・・」の「鋼鉄」は「鑄鋼」の間違い
- ③ p. 79 のコラム[●おばあちゃんの知恵●]の 2 行目

アルミホイール→アルミホイール

- ④ p. 81 の図 5. 10 の「被削物」は「工作物」あるいは「被削材」のほうが適切
- ⑤ 同様に p. 81 の図 5. 10 で「結合材」は固体なのでこのままでもいいのですが、教科書の他の部分の表記と合わせるために「結合剤」としたいと思います。
- ちなみに一般に「材」は固体に対して。「剤」は液体に対して使用されます。
- ⑥ ミスとは言えませんが、p. 95 図 6. 1 の「被加工物」は文中の表現と揃える意味で「加工物」に変更したいと思います。
- ⑦ p. 103 図 6. 7 の (b) 置換めっきの陰極反応



下添え字の 2 が欠落している。

- ⑧ p. 104 表 6. 4 の不動態→不導体
- ⑨ p. 117 1 行目 イオンアシストスパッタリング→イオンアシストエッチング
- 同 図 6. 18 イオンアシストスパッタ→イオンアシストエッチング
- ⑩ p. 140 表 8. 4 で 15~50Hz⇒15~50kHz、100~500Hz⇒100~500kHz です。